


## ANLEITUNG ÜBERHITZUNGSSCHUTZ ZURÜCKSTELLEN

Wenn der Wassertank Ihres Combi Ofens oder Ihr Dampfgenerator keinen Dampf mehr erzeugt, kann es sein, dass der Überhitzungsschutz ausgelöst hat. Meist ist dies auf schlechte bzw. verschlechterte Lüftung durch Ofen/Generator und Sauna-/ Dampfkabine zurückzuführen. Befolgen Sie grundsätzlich die Anweisungen im Handbuch zur vorschriftsmäßigen Be- und Entlüftung. Prüfen Sie grundsätzlich das Steinmagazin, falls der Überhitzungsschutz auslöst. Die Steine sollten stets locker, also nicht eng gehäuft liegen.

Der Überhitzungsschutz kann selbst durch den Kunden zurückgestellt werden:



**ACHTUNG:** Drücken Sie den roten Knopf bis Sie ein «Klick» hören. Bei manchen Knöpfen muss ziemlich fest gedrückt werden.

Falls dies Ihr Problem mit dem Dampferzeugnis nicht verbessert, kontaktieren Sie einen Elektriker, der sich das Gerät genauer anschaut.